

Suunto Tank Transmitter and Tank Pod Failures

Because at least two of these items have burst when being tested by Suunto, Suunto is recalling all they have manufactured. If you're a user, you should stop using and get it upgraded or replaced by Suunto or an authorized service center. The affected models are SS019098000 and SS005397000 tank transmitters and SS020306000 tank pod (these are part numbers, not serial numbers). Suunto will extend upgraded transmitter warranties by a year after registering with www.mysuunto.com. For details and how to proceed see www.suunto.com/recall

Fallos en los "Tank Transmitters" y "Tank Pods" de Suunto

Debido a que al menos dos de estos artículos han estallado al ser probado por Suunto, Suunto está retirando todos los que han fabricado. Si es un usuario, debe dejar de usarlo y actualizarlo o reemplazarlo en Suunto o en un centro de servicio autorizado. Los modelos afectados son los "Transmitters" SS019098000 y SS005397000 y el "Pod" SS020306000 (estos son números de partes, no números de serie). Suunto extenderá garantías actualizadas del "Transmitter" por un año después de registrarse en www.mysuunto.com. Para obtener más detalles y cómo proceder ver www.suunto.com/recall

Échecs de Suunto « Tank Transmitter » et « Tank Pod »

Parce qu'au moins deux de ces articles ont éclaté lors de l'essai par Suunto, Suunto rappelle tout ce qu'ils ont fabriqué. Si vous êtes un utilisateur, vous devez cesser de l'utiliser et faites-le mettre à niveau ou remplacer par Suunto ou par un centre de service agréé. Les modèles concernés sont les « Tank Transmitters » SS019098000 et SS005397000 et le « Tank Pod » SS020306000 (ce sont des numéros partiels, pas des numéros de série). Suunto étendra les garanties des émetteurs mis à niveau, d'un an après vous êtes enregistré à www.mysuunto.com . Pour plus de détails et comment procéder voir www.suunto.com/recall